

NOTA FISCAL EXPLICATIVA

Venho por meio desta, informar que o serviço prestado pela empresa MED SERV TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAÚDE CNPJ: 11.987.398/0001-18 no valor é 1790, foi em caráter de urgência referente ao mês de JUNHO 2021.

Sem mais, fico a disposição para quaisquer esclarecimentos.


UPA NOVA DESCOBERTA
Jose F. Passavante
Coord. Adm. Financeiro

Fundação Manoel da Silva Almeida/ UPA Nova Descoberta Solano Trindade
AV. Vereador Otacilio de Azevedo, s/n – Nova Descoberta – Recife – PE CEP 52191-000
Fone : (81) 31844568/ Fax: (81) 31844573
CNPJ: 09767633/0005-28
E-mail: administração.upand@hospitalmarialucinda.com – Site: WWW.hospitalmarialucinda.com

26/05/21

Cliente UPA Nova Descoberta
Endereço Av. Ver. Otacílio Azevedo, s/n - Nova Descoberta

		Valor Unitário
Equipamento	Monitor Omnimed 610 NS 705	
Ocorrência	Não funciona SPO2	
Serviço	Substituição de placa serial e reparo na fonte com substituição da placa de chaveamento	R\$ 1.790,00

Valor total da proposta R\$ 1.790,00

Condições:

Boleto para 10 dias
Validade da proposta 10 dias
Garantia de 180 dias



Resp. Técnico: Leonardo Santos
Eng Eletricista
CREAPE 50131



Cliente UPA Nova Descoberta
Comunicação N° 2021_UPAND_005
Remetente Engenharia Clínica
Para Diretoria Administrativa

MANUTENÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

A EBEM vem, por meio desta, apresentar o orçamento manutenção do monitor multiparamétrico Omnimed de número de série 705, utilizado na Sala Vermelha.

A engenharia foi acionada no dia 07/05/2021 pois o monitor citado acima estava sem medir oximetria. Após análise da engenharia, foi verificado que o monitor apresentava a curva pletismográfica, mas não apresentava o valor medido. O mesmo apresentava erro de reset ao inicializar a placa de oximetria.


Devido a falta de peças de reposição, o equipamento foi enviado com **urgência** para a Medserv, visto que a assistência autorizada da Omnimed não presta mais serviços para este modelo de equipamento.

A **Medserv** enviou um orçamento no valor de **R\$ 1.790,00** referente a substituição de uma placa serial e um reparo na fonte. O pagamento deve ser feito através de **boleto para 10 dias**.

Aconselhamos que o serviço seja autorizado com urgência devido ao aumento de leitos para atender a demanda da pandemia e a escassez de monitores na unidade.

Segue em anexo o orçamento para aprovação.

Recife, 26 de maio de 2021



Gabriela Alves
EBEM TECSAÚDE
À serviço da UPA Nova Descoberta

